

CONCERTACIÓN DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE

FONDO III

MODALIDAD:
ADMINISTRACIÓN
RUBRO:
AGUA POTABLE

INCIDENCIA:
DIRECTA

MONTO DE LA OBRA:
\$ 80,000.00

GRADO DE MARGINACIÓN:
MUY ALTO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
Demolición de caja de captación
existente y construcción de una
nueva con losa inclinada a 45°.



FOTOS DEL ANTES


NOMBRE DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE

FONDO III

MODALIDAD:
ADMINISTRACIÓN
RUBRO:
AGUA POTABLE
INCIDENCIA:
DIRECTA

MONTO DE LA OBRA:
\$ 80,000.00
GRADO DE MARGINACIÓN:
MUY ALTO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
Demolición de caja de captación
existente y construcción de una
nueva con losa inclinada a 45°.



NOMBRE DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE

FONDO III

MODALIDAD:
ADMINISTRACIÓN

RUBRO:
AGUA POTABLE

INCIDENCIA:
DIRECTA

MONTO DE LA OBRA:
\$ 80,000.00

GRADO DE MARGINACIÓN:
MUY ALTO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
Demolición de caja de captación
existente y construcción de una
nueva con losa inclinada a 45°.



NOMBRE DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE

FONDO III

MODALIDAD:
ADMINISTRACIÓN
RUBRO:
AGUA POTABLE

INCIDENCIA:
DIRECTA

MONTO DE LA OBRA:
\$ 80,000.00

GRADO DE MARGINACIÓN:
MUY ALTO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
Demolición de caja de captación
existente y construcción de una
nueva con losa inclinada a 45°.

EVIDENCIA DE REHABILITACIÓN DE LA CAJA DE CAPTACIÓN

