

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTA MA DEL ORO, NAYARIT.

FRACCIÓN XXX: ESTADÍSTICAS DE LAS FUNCIONES REALIZADAS

Fracción XXX del artículo 33 de la LTAIPEN: Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible.

ABRIL- JUNIO DEL 2018

| FUNCIONES | CANTIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS | LOCALIDAD | COLONIA | CALLE | OBSERVACIÓN | PORCENTAJE SOLVENTADO |
|---|----------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------|
| INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES | 9 | SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT | COL. CENTRO COL. CÁNDIDO SALAZAR COL. LA CIENEGA COL. EL BOSQUE | CALLE JUÁREZ CALLE ESTEBAN BACA CALDERÓN CALLE NIÑOS HÉROES CALLE ROBLE CALLE CEDRO | INSTALACIONES REALIZADAS | 100% |
| REPARACIÓN DE FUGAS | 12 | SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT | COL. BACA CALDERÓN COL. LINDA VISTA COL. LAS OLAS COL. CENTRO COL. LA CIENEGA COL. LA TROJA | CALLE GÉNOVA CALLE LISBOA CALLE 5 DE MAYO CALLE 21 DE MARZO CALLE AQUILES CERDÁN CALLE JUÁREZ CALLE NIÑOS HÉROES CALLE ZAPATA CALLE AYENDE | FUGAS REPARADAS | 100% |
| RECONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA | 16 | SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT | COL. CÁNDIDO SALAZAR COL. SANTA ROSA | CALLE 24 DE FEBRERO CALLE MAGNOLIA CALLE MARGARITAS CALLE GIRASOL CALLE LIRIO | RECONEXIONES REALIZADAS | 100% |
| DESCONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA | 22 | SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT | COL. CANDIDO SALAZAR COL. SANTA ROSA FRACC. LOS ARRAYANES | CALLE 24 DE FEBRERO CALLE LIRIO CALLE MAGNOLIA CALLE MARGARITAS CALLE GIRASOL CALLE ARRAYANES | DESCONEXIONES REALIZADAS | 100% |