

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTA MA DEL ORO, NAYARIT.

FRACCIÓN XXX: ESTADÍSTICAS DE LAS FUNCIONES REALIZADAS

Fracción XXX del artículo 33 de la LTAIPEN: Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible.

MES DE MARZO DEL 2018

FUNCIONES	CANTIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS	LOCALIDAD	COLONIA	CALLE	OBSERVACIÓN	PORCENTAJE SOLVENTADO
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES	4	SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT	COL. CENTRO COL. CÁNDIDO SALAZAR COL. BACA CALDERÓN COL. LINDA VISTA	CALLE ZAPATA CALLE 21 DE MARZO CALLE PORTUGAL LÁZARO CÁRDENAS	INSTALACIONES REALIZADAS	100%
REPARACIÓN DE FUGAS	10	SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT	COL. CENTRO COL. BACA CALDERÓN COL. CÁNDIDO SALAZAR COL. SANTA ROSA COL. PARAÍSO COL. LINDA VISTA	CALLE ZARAGOZA CALLE VENECIA CALLE 24 DE FEBRERO CALLE JAZMÍN MANUEL PLAZOLA CALLE MAGNOLIA CALLE 5 DE MAYO CALLE JAZMÍN CALLE BRAVO CALLE 21 DE MARZO	FUGAS REPARADAS	100%
CONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA	4	SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT	COL. CENTRO FRACC. LOS ARRAYANES COL. BACA CALDERÓN COL. SANTA ROSA	CALLE MORELOS CALLE ARRAYANES CALLE PORTUGAL CALLE LIRIO	RECONEXIONES REALIZADAS	100%
DESCONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA	6	SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT	COL. LINDA VISTA COL. LOS PINITOS COL. CENTRO COL. EL BOSQUE	MANUEL PLAZOLA CALLE HIDALGO CALLE MORELOS CALLE DONATO GUERRA CALLE ROBLE CALLE ZARAGOZA	DESCONEXIONES REALIZADAS	100%