

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTA MA DEL ORO, NAYARIT.

FRACCIÓN XXX: ESTADÍSTICAS DE LAS FUNCIONES REALIZADAS

Fracción XXX del artículo 33 de la LTAIPEN: Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible.

JULIO- SEPTIEMBRE DEL 2018

FUNCIONES	CANTIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS	LOCALIDAD	COLONIA	CALLE	OBSERVACIÓN	PORCENTAJE SOLVENTADO
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES	9	SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT	COL. CENTRO COL. CÁNDIDO SALAZAR COL. LA CIENEGA COL. SANTA ROSA	CALLE JUÁREZ CALLE 24 DE FEBRERO CALLE ZARAGOZA CALLE NIÑOS HÉROES CALLE RAMON CORONA CALLE MARGARITAS CALLE ZAPATA CALLE ZARAGOZA	INSTALACIONES REALIZADAS	100%
REPARACIÓN DE FUGAS	23	SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT	COL. BACA CALDERÓN COL. CENTRO COL. PARAISO FRACC. LOS ARRAYANES COL. SANTA ROSA COL. EL BOSQUE EL TAPANCO	CALLE GÉNOVA CALLE LISBOA CALLE 5 DE MAYO CALLE MORELOS CALLE MONTECARLOS CALLE BRAVO CALLE MATAMOROS	FUGAS REPARADAS	100%
RECONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA	7	SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT	FRACC. LOS ARRAYANES COL. PADERONES COL. EL BOSQUE COL. BACA CALDERON	PRIV. MARGARITA CALLE GIRASOL CALLE ABASOLO CALLE CEDROS CALLE DONATO GUERRA	RECONEXIONES REALIZADAS	100%
DESCONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA	13	SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT	COL. CENTRO COL. EL BOSQUE COL. BACA CALDERON COL. PINITOS COL. EL ZORRILLO	CALLE ZARAGOZA CALLE CEDROS CALLE HAWAI CALLE MINA CALLE JUAREZ CALLE LISBOA	DESCONEXIONES REALIZADAS	100%