

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTA MA DEL ORO, NAYARIT.

FRACCIÓN XXX: ESTADÍSTICAS DE LAS FUNCIONES REALIZADAS

Fracción XXX del artículo 33 de la LTAIPEN: Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible.

OCTUBRE- DICIEMBRE DEL 2018

FUNCIONES	CANTIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS	LOCALIDAD	COLONIA	CALLE	OBSERVACIÓN	PORCENTAJE SOLVENTADO
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES	4	SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT	COL. BACA CALDERON COL. LA CIENEGA COL. SANTA ROSA	CALLE LISBOA CALLE NIÑOS HÉROES CALLE MARGARITAS	INSTALACIONES REALIZADAS	100%
REPARACIÓN DE FUGAS	15	SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT	COL. BACA CALDERÓN COL. CENTRO COL. SANTA ROSA COL. EL BOSQUE	CALLE GÉNOVA CALLE LISBOA CALLE 5 DE MAYO CALLE MORELOS CALLE MONTECARLOS CALLE BRAVO CALLE MATAMOROS CALLE JUÁREZ	FUGAS REPARADAS	100%
RECONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA	8	SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT	FRACC. LOS ARRAYANES COL. PADERONES COL. EL BOSQUE COL. BACA CALDERON	PRIV. MARGARITA CALLE GIRASOL CALLE ABASOLO CALLE CEDROS CALLE ESPAÑA	RECONEXIONES REALIZADAS	100%
DESCONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA	11	SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT	COL. CENTRO COL. EL BOSQUE COL. BACA CALDERON COL. SANTA ROSA	CALLE ZARAGOZA CALLE CEDROS CALLE MINA CALLE JUAREZ CALLE LISBOA CALLE JASMIN	DESCONEXIONES REALIZADAS	100%